

附件：施工照片

施工前照片1



樹幹周長 88 cm，樹木直徑 28 cm ④

施工前照片2



樹幹周長 75 cm，樹木直徑 23 cm ⑤

附件：施工照片

施工前照片1



樹幹周長 89 cm，樹木直徑 28 cm ③

施工前照片2



樹幹周長 49 cm，樹木直徑 15 cm |

附件：施工照片

施工前照片1



樹幹周長 41 cm，樹木直徑 13 cm ✓

施工前照片2



樹幹周長 69 cm，樹木直徑 21 cm ④

附件：施工照片

施工前照片1



樹幹周長 34 cm，樹木直徑 10 cm 3

施工前照片2



樹幹周長 62 cm，樹木直徑 19 cm 4

附件：施工照片

施工前照片1



施工前照片2



施工中照片1



施工中照片2



施工中照片1



施工中照片2



施工中照片1



施工中照片2



施工後照片1



施工後照片2



施工後照片1



施工後照片2



施工後照片1



施工後照片2



